Описание

Описание
комплектация: Соппотт ткань, климат, подогрев сидении передних, гттФ, 4
стеклоподъмника
2. ПТС: дубликат
3. Владельцы: 4
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Гарантия: до 2017
6. Последнее ТО по сервисной: нет
7. Кол-во ключей: 2
8. Прохождение ТО (отметки): нет
9. Программа импортера: -
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: -
11. Покраски и работы: -
12. Повреждения: удар в левую сторону авто, разбит бампер, под замену капот , разбита
левая фара, левая противотуманка, и мята задняя левая дверь
Диагностика
Длаттостина

. Диагностика: * трещина на ветровом стекле* в следствие ДТП повреждена передняя часть авто: передний бампер, капот ,решётка радиатора, передняя панель кузова, усилитель бампера, фары, левая ПТФ, радиаторы, вентилятор системы охлаждения, звуковые сигналы * произведена замена ДВС(ДВС разбирался)* износ ПТК более50% - контроль * производился ремонт глушителя* разрушение гофры приёмной трубы выпускной системы ДВС* люфт рулевых тяг * появление трещин на сайлентблоках рычагов задней подвески* не исправна система активного капота* повреждён пыльник на заднем правом амортизаторе.