

1. Комплектация: тканевый салон, галогеновые фары, электро стеклоподъемники,
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы по кол-ву регистраций: 3
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Программа импортера:
6. Гарантия: нет
7. Кол-во ключей: 1 ключ
8. Сервисная книга: Да
9. Обслуживание/Последнее ТО: самостоятельно
10. Наличие активного сервисного пакета: нет
11. Пробег подтверждение: проверка блоков а/м
12. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
13. Покраски и работы: капот окрас, переднее левое крыло окрас, переднее правое крыло замена.
14. Повреждения: притерт с правой стороны и левой стороны
15. Диагностика: Не работает омыватель фар. Плох прижим поводок заднего стеклоочистителя. Отсутствует уровень масла на щупе в ДВС. Антифриз на минимуме. Масло в ГУР на минимуме. Износ приводных ремней. Запотевание передней крышки ДВС. Коррозия передних и задних тормозных дисков. Разрушение секций радиатора конденсора. радиатор ДВС забит. Отслоение сайленблоков на передних рычагах. Запотевание рейки. Запотевание корпуса АКП. Замята перед. панели кузова.