


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.12.2023

Марка	Audi	Модель	A1
Год	01/01/2016	Пробег	109400 км
ВИН	WAUZZZ8X7GB072618	Цвет	Белый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	30.07.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Электрообогрев лобового стекла
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Противоугонная сигнализация
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности боковые задние
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Система контроля давления в шинах
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 32 Турбированный двигатель
- 33 Электроподъемники передние
- 34 Электроподъемники задние
- 35 Темный салон
- 36 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5			X	
6		X		Не горят лампы
7			X	
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1		X		Свист ремней
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	

10	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
11	Проверка генератора			X	
12	Проверка стартера			X	
13	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
14	ДВС: Впускной коллектор			X	
15	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
16	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
19	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
24	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь заднего сальника коленвала
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Скоков Г.А. Подпись:	Гончарова Е.С. Подпись:		Телефон:	Дата: