

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.07.2023

Заказчик Чибизов Дмитрий Сергеевич 01/01/2002

Контактный телефон 8 (961) 119-57-40

Автомобиль Audi/A6

Рег. № Х397ЕМ37



Год выпуска 2014

Пробег: 167643


V.I.N. WAUZZZ4G9EN120136

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Мелкие трещины
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Частично не горит левый стоп
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					Чибизов Д.С.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Вибрация при работе вентилятора отопителя
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Потёртости
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Потёртости педали тормоза
36	Состояние рулевого колеса	X			Потёртости
37	Запуск двигателя: Маховик			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				Чибизов Д.С.
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней	X			Износ ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Износ опор, вибрация
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Впускной коллектор			X	
19	ДВС/уровень/качество масла/подтекание: Клапанная крышка		X		Запотевание клапанных крышек
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Шумная работа вентилятора охлаждения двигателя. Следы антифриза в развале.
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Следы антифриза в районе водяного насоса
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	Нет возможности проверить
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
28	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки	X			Стук в ДВС в районе 1500 оборотов. Посторонний шум от навесных агрегатов
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	Нет возможности проверить
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				Чибизов Д.С.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				Чибизов Д.С.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	2014 год
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибка системы коррекции фар
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
10	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Нестабильная работа после запуска. Ошибки.
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
12	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
13	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой: Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Макаревич А.Е.
	Клиент ознакомлен:				Чибизов Д.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Сломана правая пружина. Следы масла на левом амортизаторе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					Чибизов Д.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Следы масла на правом амортизаторе
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					Чибизов Д.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Макаревич А.Е.
Клиент ознакомлен:					Чибизов Д.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Следы масла на корпусе и поддоне
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Вибрация при маневрировании на малых скоростях

7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	Повреждения
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание: Клапанная крышка			X	
19	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Удалены катализаторы
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Макаревич А.Е.

Клиент ознакомлен:

Чибизов Д.С.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Износ сайлентблоков
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
12	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы	X			Следы масла на переднем ШРУСе
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Макаревич А.Е.

Клиент ознакомлен:

Чибизов Д.С.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Макаревич А.Е.

	Клиент ознакомлен:	Чибизов Д.С.
--	--------------------	--------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

