

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 26.10.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №




Год выпуска

Пробег:

V.I.N.

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | | К | Ж | З | Комментарий |
|-----------------------|--|---|---|---|--|
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | | Затертости; Затертости |
| 11 | Стеклоочиститель передний | X | | | Не работает насос омывателя |
| 12 | Омыватель фар | X | | | Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Воронцов С.Г.

Внутренний осмотр

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 3 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 5 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 7 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 8 | Проверка наружных зеркал | | | X | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|
| 12 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 13 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 14 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 15 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | X | | | Не работает АС |
| 17 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 18 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 20 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 23 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 24 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 26 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 27 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 28 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 29 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 30 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 31 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 32 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 33 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 35 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 36 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 37 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 38 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 40 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Круглов А.В. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | Воронцов С.Г. |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 5 | Состояние приводных ремней | X | | | Износ обводного ролика |
| 6 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 7 | Свечи зажигания | | | X | |
| 8 | Катушки зажигания | | | X | |
| 9 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 10 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 11 | Состояние АКБ | | | X | |
| 15 | Проверка генератора | | | X | |
| 16 | Проверка стартера | | | X | |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запах жженого масла; Запах жженого масла |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Шум в районе цепи ГРМ |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Круглов А.В. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | Воронцов С.Г. |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Круглов А.В. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | Воронцов С.Г. |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 2 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 7 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитывать; Распечатка с результатами неполная, нет возможности прочитывать |
| 9 | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | Ошибка по кислородному датчику | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Круглов А.В. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | Воронцов С.Г. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Круглов А.В. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | Воронцов С.Г. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Круглов А.В. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | Воронцов С.Г. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Проверил: | | Круглов А.В. | |
| | | Клиент ознакомлен: | | Воронцов С.Г. | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 9 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 12 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 13 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 14 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь заднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Воронцов С.Г.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------|
| 3 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 8 | Выхлопная система (глушитель) | X | | | Следы ремонта СВОГ |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Воронцов С.Г.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Воронцов С.Г.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

