


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.12.2023

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2020	Пробег	157674 км
ВИН	XV8AC4NXXMH057875	Цвет	Зеленый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	23.12.2023/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Светодиодные фары
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Isofix/LATCH
- 20 ESP
- 21 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 22 Подушки безопасности боковые
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Парктроник
- 26 Система помощи при подъеме
- 27 Система курсовой устойчивости
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Система доступа без ключа
- 31 Парктроник задний
- 32 Запуск двигателя с кнопки
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Мультируль
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Темный салон
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Датчик света
- 43 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Установлены не оригинальные фары
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10	X			Трещина
11		X		Щетка мажет
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
12		X		Загрязненность сильная
13			X	
14		X		Загрязненность сильная
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23		X		Загрязненность
24			X	
25			X	
26		X		Сильная продавленность; Загрязненность
27		X		Сильная продавленность; Загрязненность
28		X		Загрязненность
29		X		Загрязненность
30			X	Загрязненность
31			X	Загрязненность
32			X	Загрязненность
33			X	Загрязненность
34		X		Загрязненность
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5			X	
6			X	
9			X	
10			X	
11			X	
14			X	

15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание	X			Течь радиатора
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/ПКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь правого сальника КПП; Течь поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X		Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Александров В.А. Подпись:		Мамедов А.Ф. Подпись:	Телефон:	Дата: