

Рольф Аэропорт

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 29.07.2023

Заказчик

Контактный телефон



Автомобиль

Рег. №


Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Царапина
Удар



Топливо

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Белов А.В.
Клиент ознакомлен:					Забаных А.М.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	

13	Состояние панели приборов			X
14	Состояние обивки потолка			X
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
20	Обогрев заднего стекла			X
21	Обогрев рулевого колеса			X
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Белов А.В.
Клиент ознакомлен:	Забаньных А.М.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
18	ДВС: Впускной коллектор			X
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X

21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Белов А.В.		
	Клиент ознакомлен:	Забаньных А.М.		
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Белов А.В.		
	Клиент ознакомлен:	Забаньных А.М.		
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
	Проверка наличия НПБ системы SRS. проверка гола			

9	Проверка работоспособности системы ОЖ, проверка герметичности выпускной системы			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Ошибки по электронному термостату и клапану вентиляции картера
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Белов А.В.	
Клиент ознакомлен:				Забаньных А.М.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Белов А.В.	
Клиент ознакомлен:				Забаньных А.М.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Белов А.В.	
Клиент ознакомлен:				Забаньных А.М.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

		Проверил:		Белов А.В.	
		Клиент ознакомлен:		Забаньих А.М.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
		Проверил:		Белов А.В.	
		Клиент ознакомлен:		Забаньих А.М.	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

