


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

21.12.2023

Марка	Audi	Модель	A3
Год	01/01/2014	Пробег	145828 км
ВИН	WAUJZZ8V4E1027170	Цвет	Красный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.03.2016/Нет
Предварительная оценка	1100000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Электрообогрев лобового стекла
- 20 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 21 Светодиодные фары
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Isofix/LATCH
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушки безопасности боковые задние
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система контроля слепых зон
- 34 Система контроля за полосой движения
- 35 Антипробуксовочная система
- 36 Антиблокировочная система (ABS)
- 37 Электрорегулировка руля
- 38 Система старт-стоп
- 39 Система доступа без ключа
- 40 Регулировка сидений водителя по высоте
- 41 Парктроник передний
- 42 Парктроник задний
- 43 Камера заднего вида
- 44 Лобовое стекло с подогревом
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Мультируль
- 48 Isofix(передний ряд)
- 49 Помощи при торможении (BAS, EBD)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Трещины на стёклах повреждено крепление левой фары
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7		X		Правый не горит
8			X	
10	X			Трещины
11			X	
12			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
7			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1		X		Замена по регламенту
2			X	
5			X	

6	Состояние подушек КПП			X	
7	Состояние АКБ			X	
10	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
11	Проверка генератора			X	
12	Проверка стартера			X	
13	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Моторный отсек помыт, следы масла на передней крышке двс
14	ДВС: Впускной коллектор			X	
15	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
16	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
19	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
24	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Замена по регламенту
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Коррозия не читается
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибки в истории по стояночному тормозу см диагностику
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибки в истории
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки B200000 B200049 B200047 U112300 B12CC15
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Замена
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты повреждены соты
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
9	Наличие защиты картера			X	
10	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы монтажных работ
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Байбуртян А.Г. Подпись:	Иванов П.О. Подпись:		Телефон:	Дата: