

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 30.09.2023

Заказчик Щелканов Сергей Владимирович 25/03/1981

Контактный телефон 8 (910) 173-51-94

Автомобиль Ford/Explorer

Рег. № O272TT 33



Год выпуска 2014

Пробег: 197105


V.I.N. Z6FBXXESWBER25710

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Щелканов С.В.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	

4	Работа люка крыши			X
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X
7	Проверка стеклоподъемников			X
8	Проверка наружных зеркал			X
9	Электрорегулировка сидений			X
10	Память сидений			X
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X
12	Состояние напольных ковров			X
13	Состояние панели приборов			X
14	Состояние обивки потолка			X
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
20	Обогрев заднего стекла			X
21	Обогрев рулевого колеса			X
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Щелканов С.В.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	

9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь заднего сальника коленчатого вала
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Щелканов С.В.			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Щелканов С.В.			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв			X	
3	<del>обязателен на проблемных моделях</del> Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	

4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Руденко М.В.

**Клиент ознакомлен:**

Щелканов С.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Руденко М.В.

**Клиент ознакомлен:**

Щелканов С.В.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>		Руденко М.В.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		Щелканов С.В.			
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>		Руденко М.В.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		Щелканов С.В.			
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
течь на стыке рк и клп					
<b>Проверил:</b>		Руденко М.В.			
<b>Клиент ознакомлен:</b>		Щелканов С.В.			
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	

6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
<b>Проверил:</b>			Руденко М.В.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>			Щелканов С.В.	
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
<b>Проверил:</b>			Руденко М.В.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>			Щелканов С.В.	

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

