


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	BMW	Модель	5 серии
Год	01/01/2020	Пробег	78968 км
ВИН	X4X19VJ420YG16393	Цвет	Черный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.12.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 10
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Легкосплавные диски R18
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиосистема с TV
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Программируемый предпусковой отопитель
- 17 Дистанционный запуск двигателя
- 18 Активный усилитель руля
- 19 Омыватель фар
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Электрообогрев лобового стекла
- 24 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 25 Система управления дальним светом
- 26 Светодиодные фары
- 27 Передние противотуманные фары
- 28 Автоматический корректор фар
- 29 Электропривод регулировки зеркал
- 30 Центральный замок
- 31 Иммобилайзер
- 32 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 33 Подушки безопасности боковые
- 34 Подушка безопасности пассажира
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система распознавания дорожных знаков
- 38 Система предотвращения столкновения
- 39 Система контроля давления в шинах
- 40 Система помощи при подъеме
- 41 Система курсовой устойчивости
- 42 Антипробуксовочная система
- 43 Антиблокировочная система (ABS)
- 44 Проекция на лобовое стекло
- 45 Электрорегулировка руля
- 46 Электропривод крышки багажника
- 47 Система старт-стоп
- 48 Система доступа без ключа
- 49 Система автоматической парковки
- 50 Регулировка сидений водителя по высоте
- 51 Парктроник передний
- 52 Парктроник задний
- 53 Камера заднего вида
- 54 Запуск двигателя с кнопки
- 55 Вентиляция передних сидений
- 56 Лобовое стекло с подогревом
- 57 Навигационная система
- 58 Bluetooth
- 59 USB порт
- 60 Регулировка руля с памятью положения
- 61 Подогрев передних сидений
- 62 Передний центральный подлокотник
- 63 Обогрев рулевого колеса
- 64 Электропривод складывания зеркал
- 65 Мультируль
- 66 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 67 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 68 Светлый салон
- 69 Подрулевые лепестки переключения передач
- 70 Отделка потолка черной тканью
- 71 Отделка кожей рулевого колеса
- 72 Датчик света
- 73 Датчик дождя
- 74 Спортивная подвеска

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5			X	
6			X	
9			X	

10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	

3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забит
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
16	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Вторичные валы			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X		Трещины на эластичной муфте кардана
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Быстров П.А
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Сергунин С.А. Подпись:		Воронин К.В. Подпись:	Телефон:	Дата: