

Рольф Аэропорт



АКТ ОСМОТРА. ЛИСТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

дата

13.06.2022

Заказчик

ООО "РОЛЬФ
Эстейт Санкт-
Петербург" Филиал
"Аэропорт"



Царапина

Удар



Контактный телефон

8 (812) 429-81-96

Автомобиль

Mercedes-Benz/A-
Класс

Рег. №

1

Год выпуска

2017

Пробег:

110148

V.I.N.

WDD1760421J62060
3

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещины
11	Стеклоочиститель передний			X	

13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Состояние обивки сидений		X		Дефекты водительского
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	
16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Запуск двигателя			X	
20	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	

27	Состояние обивки багажного отделения	X			Отсутствует полка
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	X			Штатный инструмент отсутствует
Комментарии, примечания					
	Зеркало заднего вида сломано				
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка под капотом					
1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Надрывы верхней опоры
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь, посторонний шум, течь с патрубка
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки		X		Замена по регламенту
Комментарии, примечания					
	Оторван трос открывания капота				

	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибка 912749
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS			X	
Комментарии, примечания					
	Ошибка по давлению в шинах				

	<i>Проверил:</i>				Веселов Д.Ю.
	<i>Клиент ознакомлен:</i>				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
	Интеркулер замят, подрамник замят				
	<i>Проверил:</i>				Веселов Д.Ю.
	<i>Клиент ознакомлен:</i>				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт тяг
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рейке
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Запотевание поддона
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Дефекты, поломанные, ликера поломанные

16	Наличие защиты картера	X			Поломанная
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Веселов Д.Ю.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.