

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 03.11.2023

Заказчик: Вакалов Константин Анатольевич 19/01/1986
 Контактный телефон: 8 (909) 536-50-47
 Автомобиль: Volkswagen/Passat
 Рег. №: М624РА190
 Год выпуска: 2008
 Пробег: 392118
 V.I.N.: XM8ZZZ3CZ8G000158

Царапина
Удар

Топливо
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

	Плохо распыливает форсунка омывателя ветрового стекла с левой стороны

Проверил: Круглов А.В.
 Клиент ознакомлен: Вакалов К.А.

Внутренний осмотр

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	Периодически не срабатывает требуется диагностика
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	

12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	Потертости; Потертости
14	Состояние обивки потолка	X			Прожег; Прожег
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Сильная продавленность; Потертость, замятость; Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Потертость, замятость; Загрязненность
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Загрязненность; Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
	Прожиг на селекторе КПП Продавленность на подлокотнике				
	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Вакалов К.А.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Вакалов К.А.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил: Круглов А.В.

Клиент ознакомлен: Вакалов К.А.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Вакалов К.А.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Круглов А.В.

Клиент ознакомлен:

Вакалов К.А.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины				

4	Аккумуляторы, стоп-лампы, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Круглов А.В.	
Клиент ознакомлен:				Вакалов К.А.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Круглов А.В.	
Клиент ознакомлен:				Вакалов К.А.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/С/VT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание на стыке ГБЦ с БЦ; Запотевание на стыке ДВС и АКПП; Течь сливной пробки ДВС (замазана герметиком, есть вероятность сорванной резьбы); Запотевание теплообменника; Запотевание масляного фильтра
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X		Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внешнего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внешнего правого пыльника переднего ШРУС
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Вакалов К.А.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Порваны сайлентблоки задних продольных рычагов
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Растрескивание втулок стабилизатора
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Следы удаления катализатора, очень плохие сварные швы
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Вакалов К.А.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Круглов А.В.
	Клиент ознакомлен:				Вакалов К.А.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

