


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

22.09.2024

Марка	Geely	Модель	Coolray
Год	01/01/2021	Пробег	88854 км
ВИН	Y4K8622Z0MB905215	Цвет	Белый
Двигатель	1477 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.09.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Порог левый	Ремонт, Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 17 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 18 Центральный замок
- 19 Иммобилайзер
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система контроля слепых зон
- 25 Система контроля давления в шинах
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Система старт-стоп
- 29 Система доступа без ключа
- 30 Парктроник передний
- 31 Парктроник задний
- 32 Камера 360°
- 33 Запуск двигателя с кнопки
- 34 Bluetooth
- 35 USB порт
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Обогрев рулевого колеса
- 38 Электропривод складывания зеркал
- 39 Панорамная крыша
- 40 Люк
- 41 Мультируль
- 42 Электроподъемники передние
- 43 Электроподъемники задние
- 44 Темный салон
- 45 Отделка кожей рычага КПП
- 46 Отделка кожей рулевого колеса
- 47 Датчик света
- 48 Датчик дождя

**Результаты диагностики**

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Дементьев И.А. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: