


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

25.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Elantra
Год	01/01/2022	Пробег	26575 км
ВИН	KMH1N41BBNU323518	Цвет	Серый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Розетка 12 V
- 11 Регулировка руля по высоте и вылету
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Голосовое управление
- 14 Поддон в багажнике
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Светодиодные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Иммобилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые задние
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система контроля давления в шинах
- 30 Система помощи при спуске
- 31 Система помощи при подъеме
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Система доступа без ключа
- 36 Регулировка сидений водителя по высоте
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Камера заднего вида
- 40 Запуск двигателя с кнопки
- 41 Лобовое стекло с подогревом
- 42 Навигационная система
- 43 Bluetooth
- 44 USB порт
- 45 Электронная приборная панель
- 46 Подогрев передних сидений
- 47 Передний центральный подлокотник
- 48 Обогрев рулевого колеса
- 49 Навесное оборудование
- 50 Мультируль
- 51 Регулировка передних по высоте
- 52 ЭРА-ГЛОНАСС
- 53 Isofix(передний ряд)
- 54 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 55 Электроподъемники передние
- 56 Электроподъемники задние
- 57 Спортивные передние сидения
- 58 Светлый салон
- 59 Отделка кожей рычага КПП
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Накладки на пороги
- 62 Индикатор внешней температуры
- 63 Датчик света
- 64 Датчик дождя
- 65 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гашев М.В. Подпись:		Серёгин В.И. Подпись:	Телефон:	Дата: