


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.04.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	GLK-Класс
Год	01/01/2010	Пробег	219740 км
ВИН	WDC2049841F552500	Цвет	Черный
Двигатель	2143 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	12.09.2012/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8	X			Не работает поврежден
10			X	
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
11			X	
12			X	
13			X	
16		X		Загрязнённость
17			X	Заменена
18			X	Загрязненность; Загрязненность
19			X	
21	X			Не работает, повреждены механизмы
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	X			Повреждена обивка
32		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
33		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45			X	
46	X			Вибрация при работе ДВС; Горит ошибка двигателя; Вибрация при работе ДВС; Горит ошибка двигателя
Комментарии, примечания				

Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	Загрязнен; Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание	X		Течь топливных форсунок, повреждены элементы крепления топливных трубок Ошибка по давлению в топливной системе Ошибка по дозирующему клапану функциональное нарушение
6	Состояние подушек ДВС	X		Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X		Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Уровень масла минимум Запотевание клапанной крышки Течь масла из под корпуса/кронштейна масляного фильтра
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X		Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X	Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X		Люфт рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X		Шум в районе цепи ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	Заменены
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	Заменены
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X		Имеются активные ошибки; Нет фреона в системе; Не работает
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Множественные ошибки по блокам управления Смотреть отчет диагностики
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X		Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X		Не включился
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X		Патрубки в масле
Комментарии, примечания				

Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Растрескивание феродо
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый; Заклинили направляющие
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает, повреждены механизмы
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый; Заклинили направляющие
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Поврежден; Течь радиатора; Поврежден; Течь радиатора
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X		Износ втулок
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Закусывание рулевой рейки; Порван пыльник левой рулевой тяги
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки	X			Не штатные трубки
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Гул редуктора; Треск в редукторе; Люфт в хвостовике
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждены, отсутствуют
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС; Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Коррозия подрамника Порождены сайлентблоки подрамника Повреждены сайлентблоки рычагов подвески
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	

5	Тормозные шланги, трубки	X			Не штатные тормозные трубки, не корректная прокладка трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Киреев Т.У. Подпись:		Кубатов АС. Подпись:	Телефон:	Дата: