


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

24.04.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2018	Пробег	79585 км
ВИН	XMBZZZ5NZKG201347	Цвет	Черный
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло переднее левое	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Ремонт, Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Голосовое управление
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 20 Светодиодные фары
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Иммобилайзер
- 26 Isofix/LATCH
- 27 ESP
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Парктроник
- 31 Система контроля давления в шинах
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Парктроник передний
- 35 Камера заднего вида
- 36 Запуск двигателя с кнопки
- 37 Bluetooth
- 38 USB порт
- 39 Подогрев передних сидений
- 40 Передний центральный подлокотник
- 41 Обогрев рулевого колеса
- 42 Мультируль
- 43 ЭРА-ГЛОНАСС
- 44 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 45 Турбированный двигатель
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Темный салон
- 49 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Тахмазов Р.В. Подпись:		Хорьков Ю.А. Подпись:	Телефон:	Дата: