

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 09.08.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ", Филиал "Восток"

Контактный телефон: 8 (495) 788-00-70



Автомобиль: Toyota/Land Cruiser

Рег. №: O868UP33

Год выпуска: 2001

Пробег: 190428

V.I.N.: JTEHJ05J404005864



Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X		не горит спереди поворотка
3	Передние ПТФ		X		не горит слева
5	Подсветка номера	X			отсутствует
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний		X		вода не поступает
12	Омыватель фар	X			Нет жидкости
13	Стеклоочиститель задний		X		вода не поступает
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Косачев Н.К.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки		X		Не работает регулировка по вылету
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов	X			Не работает тахометр, не работает подсветка

	Состояние панели приборов	▲			правой части панели приборов
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X		не штатная кнопка старт стоп вместо ключа
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней	X			Трещины
6	Состояние топливной системы/подтекание	X			Течь с трубопровода форсунок
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь масла
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь клапанной крышки
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	

23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		X	Ошибки по регулировке высоты
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники	X		X	Люффт
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Установлены пружины вместо пневмобаллонов;
5	Проверка стояночного тормоза	X			не работает
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		выпадение сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Косачев Н.К.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Сайлентблоки в Дизельном топливе
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт справа
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	

9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			ДВС весь в дизельном топливе
16	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Вторичные валы			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт задней крестовины
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X			Отсутствует

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Косачев Н.К.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			спнили кронштейны крепления
4	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом	X			спнил кронштейн крепления
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Люфт стоек
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Сварена
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Косачев Н.К.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		кузов гнилой

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Косачев Н.К.
------------------	--------------

	<i>Клиент ознакомлен:</i>	
--	---------------------------	--

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

