


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

18.04.2024

Марка	Subaru	Модель	Legacy
Год	01/01/2005	Пробег	330618 км
ВИН	JF1BP9LKB6G042764	Цвет	Серый
Двигатель	2457 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.12.2007/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Противоугонная сигнализация
- 18 Иммобилайзер
- 19 Isofix/LATCH
- 20 ESP
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Система курсовой устойчивости
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Подогрев передних сидений
- 27 Передний центральный подлокотник
- 28 Регулировка передних по высоте
- 29 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 30 Электроподъемники передние
- 31 Электроподъемники задние
- 32 Отделка кожей рычага КПП
- 33 Отделка кожей рулевого колеса
- 34 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10			X	
11	X			Неисправен омыватель
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2			X	
3			X	
5			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22	X			Неисправна мультимедиа
24			X	
26			X	
27			X	
30	X			Прожег; Порвана
31			X	Потертость, замятость
32			X	Потертость, замятость
33			X	Потертость, замятость
34			X	Потертость, замятость
35			X	Потертость, замятость
36			X	
37			X	
38			X	
39		X		Стерты накладки
40		X		Потертости
41			X	
42			X	
44			X	Затерта рукоятка
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2		X		Износ
3			X	

6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Запотевание крышки ГРМ; Запотевание сальника распредвала
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Ермаков К.С.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Ермаков К.С.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Ермаков К.С.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X		Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
8	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание в передней части ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Ермаков К.С.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X		Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
5	Тормозные шланги, трубки	X		Коррозия
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X		Износ стоек и втулок
7	Выхлопная система (глушитель)		X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Ермаков К.С.		
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних	X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Спнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова	X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Поврежден поддамкратник задний правый
Комментарии, примечания				

Проверил: Клиент ознакомлен:	Ермаков К.С.
---------------------------------	--------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Семина М.В. Подпись:		Сивов Д.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: