

Рольф Северо-Запад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 10.07.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "Северо-Запад"

Контактный телефон: 8 (495) 786-88-88



Автомобиль: Hyundai/Sonata

Рег. №: О419НА 790


Год выпуска: 2020

Пробег: 190275

V.I.N.: XWEL2416BLC000113



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Состояние обивки сидений			X	
13	Состояние напольных ковров			X	
14	Состояние обивки дверей			X	
15	Состояние панели приборов			X	

16	Состояние обивки потолка			X	
17	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Рекомендуется обслуживание кондиционера
18	Запуск двигателя			X	
20	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
29	ГЛОНАСС			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Хомяков В.Е.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка под капотом					
1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Рекомендуется замена масла в двигателе
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Хомяков В.Е.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Отсутствует маркированная табличка
Комментарии, примечания					

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:	.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X
2	Работа АКПП / CVT - считывание кодов с расшифровкой			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
9	Проверка наличия НПБ системы SRS			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы , отбойники , пружины			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы , отбойники , пружины			X

Комментарии, примечания

