

Пеликан-Праймари

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 08.07.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.

Царапина
Удар

Топливо

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не работает правая фара
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			Не работает правый передний указатель поворота
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X			Повреждения
5	Подсветка номера	X			Не работает правый фонарь
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Не работает правый стоп сигнал
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X			Повреждения
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ларионов М.И.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ	X			Не работает передний правый замок
3	Внутреннее освещение	X			Не работает центральный плафон
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров	X			Грязные
13	Состояние панели приборов		X		Загрязнения
14	Состояние обивки потолка			X	

15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Посторонний звук вентилятора не работает кондиционер
16	Запуск двигателя			X	
17	Проверка работы сцепления			X	
18	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки			X	
19	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Обогрев заднего стекла			X	
24	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
25	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязнения
28	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждения
29	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязнения
30	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязнения
31	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязнения
32	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязнения
33	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязнения
34	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязнения
35	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязнения
36	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Повреждения
37	Состояние накладок педалей			X	
38	Состояние рулевого колеса		X		Износ

Комментарии, примечания

Проверил: Ларионов М.И.

Клиент ознакомлен:

Проверка под капотом

1	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Следы масла в колodцах форсунок.
2	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Долить ОЖ.
3	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание			X	
4	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность		X		Заменить жидкость ГУРа.
5	Состояние приводных ремней		X		Заменить приводной ремень и ролики,демпфер генератора.
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Заменить уплотнения от интеркуллера к турбине.
15	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки			X	
16	Проверка генератора			X	
17	Проверка стартера			X	

Комментарии, примечания

--	--	--	--	--	--

	Проверил:	Ларионов М.И.
	Клиент ознакомлен:	.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Ларионов М.И.
	Клиент ознакомлен:	.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Множественные неисправности ряда систем
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Ошибки привода , буксует при ускорении
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибки усилия
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	4шт .один заблокирован
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Ларионов М.И.
	Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Заменить.

3	Диски тормозные	X			Заменить.
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Заменить амортиз.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ларионов М.И.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Заменить.
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Заменить амортиз.
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ларионов М.И.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ларионов М.И.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Заменить шаровые и сайлентблоки продольных рычагов.
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Заменить перед стойки стаб.
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Следы масла на поддоне ДВС.
6	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние			X	

6	звуки/подтекание			X	
7	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
8	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
11	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
13	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
15	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Отсутствует пыльник ДВС и АКПП, сломан чехол запасного колеса.
16	Наличие защиты картера		X		Отсутствует.

Комментарии, примечания

Проверил:	Ларионов М.И.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
5	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание			X	
6	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
10	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Ларионов М.И.
Клиент ознакомлен:	.

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
---	---------------------------------	--	--	---	--

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Ларионов М.И.		
	Клиент ознакомлен:	.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

