

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 29.07.2023

**Заказчик** ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

**Контактный телефон** 8 (812) 335-67-75


**Автомобиль** Hyundai/Elantra

**Рег. №** P268YP 178

**Год выпуска** 2013

**Пробег:** 177940

**V.I.N.** KMHDG41CBEU066796



Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Следующее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Примечание / доп. оборудование

**Причина обращения**

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке*  
*нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Затертость поверхности фар. Не горит правый габарит
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы
11	Стеклоочиститель передний	X			Некорректная установка поводков щёток стеклоочистителя
14	Работа наружных замков			X	

**Комментарии, примечания**

**Проверил:** Клеценок Д.А.

**Клиент ознакомлен:** \_\_\_\_\_

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	

18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	X			Отсутствуют
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Износ ограничителя
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь		X		Износ ограничителя
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Износ ограничителя
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Износ ограничителя
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Износ
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Клещенок Д.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание	X			Следы установки газового оборудования
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задирь,износ Хон. покрытия
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень масла ниже минимального значения, загрязнение
18	ДВС: Впускной коллектор	X			Следы установки газового оборудования
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Следы установки газового оборудования
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Жидкость отсутствует в бачке

23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Клещенок Д.А.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ГТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ГТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ГТС)			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Клещенок Д.А.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
<b>Комментарии, примечания</b>				



1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Износ сайлентблоков
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт левой стойки стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой тяги.
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждения нижнего пыльника переднего бампера
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X			Следы демонтажа катализатора, установлены "обманки"

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Клещенок Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Износ сайлентблоков
7	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил:

Клещенок Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Повреждения правого
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы с/у крыльев, капота
6	Проверка задней панели кузова		X		Повреждение усилителя

**Комментарии, примечания**


	<b>Проверил:</b>	Клещенок Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

