

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 31.07.2023

Заказчик:

Контактный телефон:



Автомобиль:

Рег. №:


Год выпуска:

Пробег:

V.I.N.:



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера	X			не работает
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода	X			не работает
10	Ветровое стекло - состояние		X		сколы
11	Стеклоочиститель передний	X			не работает
12	Омыватель фар	X			не работает
13	Стеклоочиститель задний	X			не работает
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:					Тодуа Т.З.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал		X		плохо работает
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	

10	Память сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			текут трубки заднего кондура
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза		X		регулировка
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Руденко М.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Тодуа Т.З.
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание	X			следы течи бака
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			масло в воздушном тракте
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			течи масла в развале, предняя крышка, запотевание между двс и акпп

18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Руденко М.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Тодуа Т.З.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Руденко М.В.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Тодуа Т.З.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			активные ошибки
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с				

7	расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			многочисленные ошибки смотреть лаунч, ошибки по полному приводу
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Руденко М.В.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Тодуа Т.З.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Руденко М.В.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Тодуа Т.З.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		регулировка
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Руденко М.В.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Тодуа Т.З.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		мойка
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		мойка
4	Шины/колесные диски		X		износ
<b>Комментарии, примечания</b>					


<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Тодуа Т.З.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		трещины надрывы отслоения
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
16	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Вторичные валы			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Тодуа Т.З.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		трещины надрывы отслоения
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			течь масла
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X			коррозия

**Комментарии, примечания**

--	--	--	--	--

<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Тодуа Т.З.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>	
1	Проверка рамы а/м (при наличие) <span style="color:red">■</span> <span style="color:yellow">■ X</span> <span style="color:green">■</span> коррозия
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены <span style="color:red">■</span> <span style="color:yellow">■</span> <span style="color:green">■ X</span>
5	Проверка передней панели кузова <span style="color:red">■</span> <span style="color:yellow">■</span> <span style="color:green">■ X</span>
6	Проверка задней панели кузова <span style="color:red">■</span> <span style="color:yellow">■</span> <span style="color:green">■ X</span>
<b>Комментарии, примечания</b>	
<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Тодуа Т.З.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

