


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.11.2023

Марка	BMW	Модель	5 серии
Год	01/01/2020	Пробег	45254 км
ВИН	X4X39AH480YG16715	Цвет	Черный
Двигатель	2993 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 10
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Автопарковка
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Солнцезащитная шторка на заднем стекле
- 17 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 18 Розетка 12 V
- 19 Регулировка руля по высоте и вылету
- 20 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 21 Дистанционный запуск двигателя
- 22 Голосовое управление
- 23 Активный усилитель руля
- 24 Поддон в багажнике
- 25 Омыватель фар
- 26 Обогрев зеркал
- 27 Бортовой компьютер
- 28 AUX
- 29 Система управления дальним светом
- 30 Система адаптивного освещения
- 31 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 32 Передние противотуманные фары
- 33 Автоматический корректор фар
- 34 Электропривод регулировки зеркал
- 35 Центральный замок
- 36 Isofix/LATCH
- 37 ESP
- 38 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 39 Подушки безопасности боковые задние
- 40 Подушки безопасности боковые
- 41 Подушка безопасности пассажира
- 42 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 43 Подушка безопасности водителя
- 44 Парктроник
- 45 Система распознавания дорожных знаков
- 46 Система предотвращения столкновения
- 47 Система контроля слепых зон
- 48 Система контроля за полосой движения
- 49 Система контроля давления в шинах
- 50 Система помощи при спуске
- 51 Система помощи при подъеме
- 52 Антипробуксовочная система
- 53 Антиблокировочная система (ABS)
- 54 Проекция на лобовое стекло
- 55 Электрорегулировка руля
- 56 Электропривод крышки багажника
- 57 Система старт-стоп
- 58 Система доступа без ключа
- 59 Система автоматической парковки
- 60 Регулировка сидений водителя по высоте
- 61 Парктроник передний
- 62 Парктроник задний
- 63 Камера заднего вида
- 64 Камера 360°
- 65 Запуск двигателя с кнопки
- 66 Вентиляция передних сидений
- 67 Навигационная система
- 68 Bluetooth
- 69 USB порт
- 70 Подогрев задних сидений
- 71 Регулировка руля с памятью положения
- 72 Электронная приборная панель
- 73 Подогрев передних сидений
- 74 Передний центральный подлокотник
- 75 Память передних сидений
- 76 Электропривод складывания зеркал

- 77 Мультируль
- 78 Регулируемый педальный узел
- 79 Регулировка передних по высоте
- 80 ЭРА-ГЛОНАСС
- 81 Isofix(передний ряд)
- 82 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 83 Электроподъемники передние
- 84 Электроподъемники задние
- 85 Подрулевые лепестки переключения передач
- 86 Отделка кожей рычага КПП
- 87 Отделка кожей рулевого колеса
- 88 Предпусковой подогреватель
- 89 Индикатор внешней температуры
- 90 Датчик света
- 91 Датчик дождя
- 92 Затемненное зеркало заднего вида
- 93 Защита картера двигателя
- 94 Спортивная подвеска

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Проверка работы ЦЗ
3			X	Внутреннее освещение
5			X	Работа привода рег. рулевой колонки
7			X	Проверка стеклоподъемников
8			X	Проверка наружных зеркал
9			X	Электрорегулировка сидений
10			X	Память сидений
11			X	Боковые поясничные подпоры/ массаж
12			X	Состояние напольных ковров
13			X	Состояние панели приборов
14			X	Состояние обивки потолка
15			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
17			X	Проверка стояночного тормоза
18			X	Аудиосистема (мультируль)
20			X	Обогрев заднего стекла
21			X	Обогрев рулевого колеса
22			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
23			X	Состояние обивки багажного отделения
25			X	ГЛОНАСС
26			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
27			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
28			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
29			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
30			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
31			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
32			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
33			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
34			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
35			X	Состояние накладок педалей
36			X	Состояние рулевого колеса
37			X	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
38			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
5			X	Состояние приводных ремней
6			X	Состояние топливной системы/подтекание

9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Майоров К.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Майоров К.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Майоров К.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Майоров К.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски	X		Не Равномерный износ резины
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X	
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание		X	
9	Тормозные шланги, трубки		X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
13	Наличие защиты картера		X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Запотев на стыке ДВС и кпп
16	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Вторичные валы		X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал		X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
8	Выхлопная система (глушитель)		X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание		X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X	
13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины		X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Майоров К.А
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Науменко В.Г. Подпись:		Минасян Э.Р. Подпись:	Телефон:	Дата: