


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.11.2023

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Киа | Модель | Sportage |
| Год | 01/01/2022 | Пробег | 48940 км |
| ВИН | XMEPH81CDMD011343 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2359 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 21 Электрообогрев лобового стекла
- 22 Светодиодные фары
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Электропривод регулировки зеркал
- 25 Центральный замок
- 26 Противоугонная сигнализация
- 27 Иммобилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Система курсовой устойчивости
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Электропривод крышки багажника
- 40 Система доступа без ключа
- 41 Парктроник передний
- 42 Парктроник задний
- 43 Камера заднего вида
- 44 Запуск двигателя с кнопки
- 45 Навигационная система
- 46 Bluetooth
- 47 USB порт
- 48 Подогрев задних сидений
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Мультируль
- 53 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 54 Темный салон
- 55 Отделка потолка черной тканью
- 56 Отделка кожей рычага КПП
- 57 Отделка кожей рулевого колеса
- 58 Накладки на пороги
- 59 Индикатор внешней температуры
- 60 Датчик света
- 61 Датчик дождя
- 62 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | Необходимо принять меры | Рекомендуется принять меры | Внешне в порядке | Комментарий |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Фары: габариты, ближний, дальний свет |
| 2 | | | X | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 3 | | | X | Передние ПТФ |
| 4 | | | X | Парктроник передний |
| 5 | | | X | Подсветка номера |
| 6 | | | X | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал |
| 7 | | | X | Фонари заднего хода |
| 8 | | | X | Парктроник задний |
| 9 | | | X | Камера заднего хода |
| 10 | | | X | Ветровое стекло - состояние |
| 11 | | | X | Стеклоочиститель передний |
| 13 | | | X | Стеклоочиститель задний |
| 14 | | | X | Работа наружных замков |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Звуковой сигнал |
| 2 | | | X | Проверка работы ЦЗ |
| 3 | | | X | Внутреннее освещение |
| 7 | | | X | Проверка стеклоподъемников |
| 8 | | | X | Проверка наружных зеркал |
| 12 | | | X | Состояние напольных ковров |
| 13 | | | X | Состояние панели приборов |
| 14 | | | X | Состояние обивки потолка |
| 15 | | | X | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя |
| 17 | | | X | Проверка стояночного тормоза |
| 18 | | | X | Аудиосистема (мультируль) |
| 20 | | | X | Обогрев заднего стекла |
| 21 | | | X | Обогрев рулевого колеса |
| 22 | | | X | Работа ЦЗ лючка топливного бака |
| 23 | | | X | Состояние обивки багажного отделения |
| 24 | | | X | Запасное колесо, домкрат, шланг инструмент |
| 25 | | | X | ГЛОНАСС |
| 26 | | | X | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье |
| 27 | | | X | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье |
| 28 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье |
| 29 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье |
| 30 | | | X | Состояние обивки дверей: Водительская дверь |
| 31 | | | X | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь |
| 32 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь |
| 33 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь |
| 34 | | | X | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника |
| 35 | | | X | Состояние накладок педалей |
| 36 | | | X | Состояние рулевого колеса |
| 37 | | | X | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |
| 38 | | | X | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | |
| 5 | | | X | Состояние приводных ремней |
| 6 | | | X | Состояние топливной системы/подтекание |
| 9 | | | X | Состояние подушек ДВС |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|
| 10 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 11 | Состояние АКБ | | | X | |
| 15 | Проверка генератора | | | X | |
| 16 | Проверка стартера | | | X | |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 2 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | X | | Тест драйв не проводился |
| 3 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 5 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 7 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 9 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 11 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 13 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток 2мм |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | X | | Износ |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X |
| 5 | АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X |
| 8 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание | | | X |
| 9 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 10 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X |
| 12 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X |
| 13 | Наличие защиты картера | | | X |
| 14 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X |
| 16 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Вторичные валы | | | X |
| 17 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X |
| 18 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X |
| 20 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть | | | | |
| 3 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X |
| 5 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 7 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X |
| 8 | Выхлопная система (глушитель) | | | X |
| 9 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание | | | X |
| 11 | Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины | | | X |
| 13 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины | | | X |
| 14 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Яценко О.Д. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | |
|---------------------|--|
| Срок действия акта: | |
| | |

Специалист по оценке и
выкупу
Готович Д.С.
Подпись:

Еськина Д.С.
Подпись:

Телефон:

Дата: