

Рольф Аэропорт

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 02.08.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №



Год выпуска

Пробег:

V.I.N.

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний		X		Не штатный поврежден
10	Ветровое стекло - состояние		X		Потертости сколы
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Неисправен
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					Петроченко И.С.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	

18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует штатный инструмент
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Чехлы
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье		X		Чехлы
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Чехлы
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Чехлы
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Потертости
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь		X		Потертости
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Потертости
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Потертости
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Износ
36	Состояние рулевого колеса		X		Износ
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Ермаков К.С.			
	Клиент ознакомлен:	Петроченко И.С.			
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней		X		Износ
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Износ
10	Состояние подушек КПП		X		Износ
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь не локализовать
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	

26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		Замена по регламенту
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					Петроченко И.С.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					Петроченко И.С.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки см диагностики
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Ошибка P0420
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					Петроченко И.С.
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Износ 50%
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы - стойки/шаровые опоры/работоспособность элементов подвески			X	

* Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов						^
Комментарии, примечания						
Проверил:						Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:						Петроченко И.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть						
1	Ступичные подшипники			X		
2	Колодки тормозные	X			Неравномерный износ	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Неравномерный износ	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X		
5	Проверка стояночного тормоза			X		
Комментарии, примечания						
Проверил:						Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:						Петроченко И.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля						
1	Радиатор кондиционера			X		
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X		
4	Шины/колесные диски	X			Повреждения	
Комментарии, примечания						
Проверил:						Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:						Петроченко И.С.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть						
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрушение сайлентблоков	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X		
3	Рулевые тяги/наконечники			X		
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X		
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X		
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание		X		Щелчки повышенный люфт	
9	Тормозные шланги, трубки			X		
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждения	
13	Наличие защиты картера			X		
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь в области передней крышки ДВС	

20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X		Катализатор отсутствует или неисправен установлена обманка на кислородный датчик
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Ермаков К.С.			
	Клиент ознакомлен:	Петроченко И.С.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Износ сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Ермаков К.С.			
	Клиент ознакомлен:	Петроченко И.С.			
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Коррозия
5	Проверка передней панели кузова		X		Повреждения усилителя
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Ермаков К.С.			
	Клиент ознакомлен:	Петроченко И.С.			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

