


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

18.12.2023

Марка	BMW	Модель	X5
Год	01/01/2020	Пробег	135606 км
ВИН	X4XCV69400LN59596	Цвет	Серый
Двигатель	2993 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	16.10.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Вторичный окрас детали
Дверь передняя левая		Вторичный окрас детали
Капот		Вторичный окрас детали
Крыло переднее левое		Вторичный окрас детали
Левая фара	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Обогрев сидений Передние + задние
- 3 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 4 Электростеклоподъемники Все
- 5 Тонированные стекла
- 6 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 7 Обогрев зеркал
- 8 Бортовой компьютер
- 9 AUX
- 10 Система адаптивного освещения
- 11 Светодиодные фары
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Isofix/LATCH
- 15 ESP
- 16 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Система распознавания дорожных знаков
- 22 Система контроля давления в шинах
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Проекция на лобовое стекло
- 25 Электрорегулировка руля
- 26 Электропривод крышки багажника
- 27 Система старт-стоп
- 28 Система доступа без ключа
- 29 Камера заднего вида
- 30 Запуск двигателя с кнопки
- 31 Вентиляция передних сидений
- 32 Навигационная система
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Электронная приборная панель
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Память передних сидений
- 38 Обогрев рулевого колеса
- 39 Электропривод складывания зеркал
- 40 Пневмоподвеска
- 41 Панорамная крыша
- 42 Люк
- 43 Мультируль
- 44 Темный салон
- 45 Отделка кожей рулевого колеса
- 46 Датчик света
- 47 Датчик дождя
- 48 Затемненное зеркало заднего вида
- 49 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в левой фаре
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	

39	Состояние вала/когда делал			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев А.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	Уровень масла в норме; Темный цвет масла; Уровень масла в норме; Темный цвет масла
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	Уровень антифриза в норме
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев А.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев А.С.
Клиент ознакомлен::	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Окунев А.С.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм; Установлены неоригинальные колодки
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм; Установлены неоригинальные колодки
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Стук стоек стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждены спереди справа
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Окунев А.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Окунев А.С.

Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Окунев А.С.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу				
Даташвили Т.Р.		Газетников А.А.	Телефон:	Дата:
Подпись:		Подпись:		