


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

24.12.2023

Марка	Киа	Модель	Optima
Год	01/01/2018	Пробег	93926 км
ВИН	XWEGW413BK0008999	Цвет	Черный
Двигатель	2359 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	есть фото легкой царапины что было
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	так с завода. есть подтверждающие документы

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Легкосплавные диски R18
- 8 Комплект шин R18
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 16 Дистанционный запуск двигателя
- 17 Голосовое управление
- 18 Активный усилитель руля
- 19 Омыватель фар
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Электрообогрев лобового стекла
- 24 Система управления дальним светом
- 25 Система адаптивного освещения
- 26 Светодиодные фары
- 27 Передние противотуманные фары
- 28 Электропривод регулировки зеркал
- 29 Центральный замок
- 30 Противоугонная сигнализация
- 31 Иммоилайзер
- 32 Isofix/LATCH
- 33 ESP
- 34 Ламинированные боковые стекла
- 35 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 36 Подушки безопасности боковые задние
- 37 Подушки безопасности боковые
- 38 Подушка безопасности пассажира
- 39 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 40 Подушка безопасности водителя
- 41 Парктроник
- 42 Система предотвращения столкновения
- 43 Система контроля слепых зон
- 44 Система контроля за полосой движения
- 45 Система контроля давления в шинах
- 46 Система помощи при спуске
- 47 Система помощи при подъеме
- 48 Система курсовой устойчивости
- 49 Антипробуксовочная система
- 50 Антиблокировочная система (ABS)
- 51 Электропривод крышки багажника
- 52 Система старт-стоп
- 53 Система доступа без ключа
- 54 Регулировка сидений водителя по высоте
- 55 Парктроник передний
- 56 Парктроник задний
- 57 Камера заднего вида
- 58 Камера 360°
- 59 Запуск двигателя с кнопки
- 60 Вентиляция передних сидений
- 61 Лобовое стекло с подогревом
- 62 Навигационная система
- 63 Bluetooth
- 64 USB порт
- 65 Подогрев задних сидений
- 66 Обвес кузова
- 67 Подогрев передних сидений
- 68 Передний центральный подлокотник
- 69 Память передних сидений
- 70 Обогрев рулевого колеса
- 71 Электропривод складывания зеркал
- 72 Панорамная крыша
- 73 Люк
- 74 Мультируль
- 75 ЭРА-ГЛОНАСС
- 76 Isofix(передний ряд)

- 77 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 78 Функция складывания спинки сиденья пассажира
- 79 Темный салон
- 80 Спортивные передние сидения
- 81 Подрулевые лепестки переключения передач
- 82 Отделка потолка черной тканью
- 83 Отделка кожей рычага КПП
- 84 Отделка кожей рулевого колеса
- 85 Накладки на пороги
- 86 Лакокрасочное покрытие металлик
- 87 Индикатор внешней температуры
- 88 Датчик света
- 89 Датчик дождя
- 90 Затемненное зеркало заднего вида
- 91 Спортивная подвеска
- 92 Штатная сигнализация
- 93 Обратная связь
- 94 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6		X		Повреждение правого заднего фонаря
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28	X			Не работает подогрев
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом					
1	Состояние приводных ремней			X	
2	Состояние топливной системы/подтекание			X	
3	Свечи зажигания		X		Износ
5	Состояние подушек ДВС			X	
6	Состояние подушек КПП			X	
7	Состояние АКБ			X	
9	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры цилиндров
11	Проверка генератора			X	
12	Проверка стартера			X	
13	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
14	ДВС: Впускной коллектор			X	
15	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
16	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
19	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
24	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	18 гв
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
0122 гв				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
6	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X
7	Тормозные шланги, трубки			X
8	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		
Повреждения				
9	Наличие защиты картера			X
10	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
14	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X		
Отсутствует катализатор				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Журавлев И.Ю.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Хуснутдинов Л.Н. Подпись:		Уруджев Д.А. Подпись:	Телефон:	Дата: