


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	Mercedes-Benz	Модель	GLC
Год	01/01/2020	Пробег	74681 км
ВИН	Z9M2539155L002462	Цвет	Черный
Двигатель	1950 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Скол
Левая передняя стойка		Скол
Порог правый		Потертость
Стойка центральная правая		Скол
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Электростеклоподъемники Передние
- 5 Тонированные стекла
- 6 Дистанционный запуск двигателя
- 7 Омыватель фар
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Блокировка задних дверей
- 14 Иммоилайзер
- 15 ESP
- 16 Подушки безопасности боковые задние
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Парктроник
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Электропривод крышки багажника
- 21 Система старт-стоп
- 22 Система доступа без ключа
- 23 Система автоматической парковки
- 24 Парктроник передний
- 25 Запуск двигателя с кнопки
- 26 Bluetooth
- 27 USB порт
- 28 Подогрев передних сидений
- 29 Передний центральный подлокотник
- 30 Электропривод складывания зеркал
- 31 Мультируль
- 32 Открытие багажника без помощи рук
- 33 Электроподъемники задние
- 34 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 35 Отделка кожей рулевого колеса
- 36 Датчик света
- 37 Датчик дождя
- 38 Защита картера двигателя
- 39 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина
11			X	
13			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
3			X	
7			X	
8			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
1			X	
5			X	
6			X	
9			X	

10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
18	ДВС: Впускной коллектор			X
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные		X	Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны		X	Износ

4	Амортизаторы, отбойники, пружины,			X
5	работоспособность пневмо-баллонов Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Агьямов Р.К. Подпись:		Хамзин Д.М. Подпись:	Телефон:	Дата:

