


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2023

Марка	Kia	Модель	K5
Год	01/01/2021	Пробег	57379 км
ВИН	XWEG3414BMD010470	Цвет	Синий
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	2600000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее левое		Вторичный окрас детали

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 16 Электрообогрев лобового стекла
- 17 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 18 Светодиодные фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Система помощи при спуске
- 30 Система помощи при подъеме
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Система доступа без ключа
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Лобовое стекло с подогревом
- 40 Навигационная система
- 41 Bluetooth
- 42 USB порт
- 43 Подогрев передних сидений
- 44 Обогрев рулевого колеса
- 45 Мультируль
- 46 ЭРА-ГЛОНАСС
- 47 Isofix(передний ряд)
- 48 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 49 Электроподъемники передние
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Темный салон
- 52 Отделка кожей рычага КПП
- 53 Отделка кожей рулевого колеса
- 54 Датчик света
- 55 Датчик дождя
- 56 Иммобилайзер (не штатный)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Проверка работы ЦЗ
3			X	Внутреннее освещение
4			X	Работа люка крыши
7			X	Проверка стеклоподъемников
8			X	Проверка наружных зеркал
9			X	Электрорегулировка сидений
11			X	Боковые поясничные подлокотники/ массаж
12			X	Состояние напольных ковров
13			X	Состояние панели приборов
14			X	Состояние обивки потолка
15			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
17			X	Проверка стояночного тормоза
18			X	Аудиосистема (мультируль)
19			X	Обогрев ветрового стекла
20			X	Обогрев заднего стекла
21			X	Обогрев рулевого колеса
22			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
23			X	Состояние обивки багажного отделения
24			X	Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент
25		X		ГЛОНАСС
26			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
27			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
28			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
29			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
30			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
31			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
32			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
33			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
34			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
35			X	Состояние накладок педалей
36			X	Состояние рулевого колеса
37			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
38			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				

5	Состояние приводных ремней		X		Износ
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		Тест драйв не проводился
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибки по датчику давления в шинах
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки по остальным блокам смотри В121100
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток 2мм
3	Диски тормозные		X		Не равномерный износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток 5мм
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины,			X	

5	работоспособность пневмо-баллонов Проверка стояночного тормоза			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гончаров Д.О. Подпись:		Летунова И.В. Подпись:		Телефон:
				Дата: