


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

09.12.2023

Марка	Kia	Модель	Optima
Год	01/01/2017	Пробег	158775 км
ВИН	XMEGV412BJ0001753	Цвет	Белый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.08.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Деталь заменена	
Капот	В пленке	
Крыло переднее левое	В пленке	
Крыло переднее правое	В пленке	
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 8
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Ксеноновые фары Ближний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Электрообогрев лобового стекла
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Иммобилайзер
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Система доступа без ключа
- 36 Регулировка сидений водителя по высоте
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Камера заднего вида
- 40 Запуск двигателя с кнопки
- 41 Вентиляция передних сидений
- 42 Лобовое стекло с подогревом
- 43 Навигационная система
- 44 Bluetooth
- 45 USB порт
- 46 Подогрев передних сидений
- 47 Передний центральный подлокотник
- 48 Память передних сидений
- 49 Обогрев рулевого колеса
- 50 Электропривод складывания зеркал
- 51 Панорамная крыша
- 52 Люк
- 53 Мультируль
- 54 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 55 Турбированный двигатель
- 56 Электроподъемники передние
- 57 Электроподъемники задние
- 58 Темный салон
- 59 Подрулевые лепестки переключения передач
- 60 Отделка потолка черной тканью
- 61 Отделка кожей рычага КПП
- 62 Отделка кожей рулевого колеса
- 63 Лакокрасочное покрытие металлик
- 64 Индикатор внешней температуры
- 65 Датчик света
- 66 Датчик дождя
- 67 Защита картера двигателя
- 68 Спойлер на багажнике

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Мелкие сколы
11			X	
12			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15		X		Неэффективная работа кондиционера
17			X	
18			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34		X		Потертости
35		X		Потертости
36		X		Потертости
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней		X		Рекомендуется замена
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Износ
10	Состояние подушек КПП		X		Износ
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь турбины и задней части ДВС, требуется мойка с последующей диагностикой
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Рекомендуется замена масла в ДВС. Обильное запотевание крышки ГРМ
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Ниже минимума, требуется замена ОЖ
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Помпа в масле, требуется мойка с последующей диагностикой
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Неустойчивая работа ДВС, требуется углубленная диагностика
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Замена ДВС, незарегистрирована в установленном порядке
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Отсутствует маркировочная табличка
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X		Исторические ошибки по подушкам безопасности
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Горит чек. P030200 пропуск зажигания в 2 цилиндре обнаружен. Слишком высокое давление во всех цилиндрах
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Хомяков В.Е.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ 1,5 мм
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные/барабаны	X		Износ 1,5 мм
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Рекомендуется мойка кассеты радиаторов
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Люфт левой шаровой опоры
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X		Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		КПП в масле, требуется мойка с последующей диагностикой
8	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание	X		Течь сальников приводов, требуется углубленная диагностика
9	Тормозные шланги, трубки		X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
13	Наличие защиты картера		X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	Запотевание поддона ДВС. Следы ремонта ДВС
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X	Невозможно проверить состояние катализатора, установлен теплоэкран катализатора, ошибок по катализатору нет
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Растрескивание сайлентблоков поперечных и продольных рычагов
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X		Следы сварки на выхлопных трубах
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Хомяков В.Е.		
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Дворникова А.С. Подпись:	Магомадов А.А. Подпись:	Телефон:	Дата:	