


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

12.12.2023

Марка	EXEED	Модель	\X
Год	01/01/2021	Пробег	23700 км
ВИН	LVTDD24B2MD355178	Цвет	Фиолетовый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.08.2026/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Динамики 7
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Регулировка руля по высоте и вылету
- 11 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 12 Активный усилитель руля
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 16 Система адаптивного освещения
- 17 Светодиодные фары
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые задние
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система распознавания дорожных знаков
- 30 Система предотвращения столкновения
- 31 Система контроля слепых зон
- 32 Система контроля за полосой движения
- 33 Система контроля давления в шинах
- 34 Система помощи при спуске
- 35 Система помощи при подъеме
- 36 Система курсовой устойчивости
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Электрорегулировка руля
- 40 Электропривод крышки багажника
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник передний
- 43 Парктроник задний
- 44 Камера заднего вида
- 45 Камера 360°
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Вентиляция передних сидений
- 48 Вентиляция задних сидений
- 49 Bluetooth
- 50 USB порт
- 51 Подогрев задних сидений
- 52 Электронная приборная панель
- 53 Подогрев передних сидений
- 54 Передний центральный подлокотник
- 55 Обогрев рулевого колеса
- 56 Электропривод складывания зеркал
- 57 Панорамная крыша
- 58 Мультируль
- 59 Регулировка передних по высоте
- 60 ЭРА-ГЛОНАСС
- 61 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 62 Электроподъемники передние
- 63 Электроподъемники задние
- 64 Отделка кожей рулевого колеса
- 65 Индикатор внешней температуры
- 66 Датчик света
- 67 Датчик дождя
- 68 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шейбин А.Р. Подпись:		Попов А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: