


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

24.12.2023

Марка	Hyundai	Модель	Creta
Год	01/01/2022	Пробег	22453 км
ВИН	Z94PF815BNR036877	Цвет	Серый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	29.08.2024/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	В пленке	
Крыша	В пленке	Частично в пленке

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 5 Электростеклоподъемники Все
- 6 Бортовой компьютер
- 7 АУХ
- 8 Передние противотуманные фары
- 9 Электропривод регулировки зеркал
- 10 Центральный замок
- 11 ESP
- 12 Подушки безопасности боковые
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Система курсовой устойчивости
- 16 Антипробуксовочная система
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Система доступа без ключа
- 19 Камера заднего вида
- 20 Навигационная система
- 21 Bluetooth
- 22 USB порт
- 23 Мультимедиа

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Проверка работы ЦЗ
3			X	Внутреннее освещение
5			X	Работа привода рег. рулевой колонки
7			X	Проверка стеклоподъемников
8			X	Проверка наружных зеркал
12			X	Состояние напольных ковров
13			X	Состояние панели приборов
14			X	Состояние обивки потолка
15			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
17			X	Проверка стояночного тормоза
18			X	Аудиосистема (мультируль)
20			X	Обогрев заднего стекла
21			X	Обогрев рулевого колеса
22			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
23			X	Состояние обивки багажного отделения
24			X	Запасное колесо, домкрат, шатный инструмент
25			X	ГЛОНАСС
26			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
27			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
28			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
29			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
30			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
31			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
32			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
33			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
34			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
35			X	Состояние накладок педалей
36			X	Состояние рулевого колеса
38			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1			X	Состояние приводных ремней
2			X	Состояние топливной системы/подтекание
5			X	Состояние подушек ДВС
6			X	Состояние подушек КПП
7			X	Состояние АКБ
11			X	Проверка генератора

12	Проверка стартера			X
13	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
14	ДВС: Впускной коллектор			X
15	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
16	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
19	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
24	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
5	Количество сохранённых ключей			X
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X

Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Кardanные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кузьменко А.В. Подпись:		Скирко А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: