



## Рольф Аэропорт


### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.10.2023

Заказчик: Анисенкова Анна Владимировна 08/12/1986  
 Контактный телефон: 8 (965) 757-83-99  
 Автомобиль: Mercedes-Benz/A-Класс  
 Рег. №: Н685ХК178  
 Год выпуска: 2007  
 Пробег: 178093  
 V.I.N.: WDD1693311J455884



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_  
 Следующее ТО: \_\_\_\_\_

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода		X		Не горят лампы
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
9	Камера заднего хода	X			Неисправна камера
10	Ветровое стекло - состояние			X	Установлено не оригинальное стекло
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Не работает мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Быстров П.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Анисенкова А.В.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен мотор зеркала
9	Электрорегулировка сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС

17	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Анисенкова А.В.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
10	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

	мидкости/подтекание: Вакуумный усилитель				
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Анисенкова А.В.			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ГТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ГТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ГТС)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Анисенкова А.В.			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	Имеются исторические ошибки
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					



Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Быстров П.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Анисенкова А.В.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			
8	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Быстров П.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Анисенкова А.В.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
<b>Комментарии, примечания</b>					

<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Анисенкова А.В.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

