


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.12.2023

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2012	Пробег	114520 км
ВИН	XW8ZZZ5NZDG112095	Цвет	Черный
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	04.08.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Дверь задняя правая		Царапина
Дверь передняя правая	Окрашено	
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крышка или дверь багажника	Окрашено	
Стекло ветровое(лобовое)	х	х

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 14 Поддон в багажнике
- 15 Бортовой компьютер
- 16 АУХ
- 17 Галогеновые фары
- 18 Противогоночная сигнализация
- 19 Иммобилайзер
- 20 Замок руля
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности боковые задние
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 USB порт
- 31 Мультируль
- 32 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 33 Турбированный двигатель
- 34 Темный салон
- 35 Индикатор внешней температуры
- 36 Датчик дождя
- 37 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10	X			Трещина
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
22			X	
23			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	

6	Состояние подушек КПП			X	
7	Состояние АКБ			X	
10	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Ошибки по управлению турбокомпрессором
11	Проверка генератора			X	
12	Проверка стартера			X	
13	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
14	ДВС: Впускной коллектор			X	
15	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
16	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
19	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
24	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	Имеются исторические ошибки
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X		
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	Имеются исторические ошибки

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника

Комментарии, примечания

Проверил:	Сотников К.В.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина левая

5 Проверка стояночного тормоза				X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера	X		Сломаны крепежные болты
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
11	Кardanнe вaлы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X	Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Дрюпин Р.А. Подпись:	Цай АИ. Подпись:	Телефон:	Дата:	