

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.10.2023

Заказчик: Гурцкая Роберт Иванович 20/02/1969

Контактный телефон: 8 (967) 357-81-91

Автомобиль: Kia/Rio

Рег. №: _____

Год выпуска: 2018

Пробег: 86147

V.I.N.: Z94C251BBKR030153

Царапина

Удар

Топливо

Примечание / доп. оборудование

Дата: _____ Пробег: _____

Предыдущее ТО: _____

Следующее ТО: _____

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Яценко О.Д.

Клиент ознакомлен: Гурцкая Р.И.

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ	X			Не работает Цз
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	Не отрегулирован ручник

18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Гурцкая Р.И.
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
10	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

	жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель				
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Гурцкая Р.И.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Гурцкая Р.И.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Гурцкая Р.И.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Перегрев тормозных дисков (изменение цвета)
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Гурцкая Р.И.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Гурцкая Р.И.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Гурцкая Р.И.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	

4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
9	Тормозные шланги, трубки			X
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
13	Наличие защиты картера			X
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Яценко О.Д.

Клиент ознакомлен:

Гурцкая Р.И.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Яценко О.Д.

Клиент ознакомлен:

Гурцкая Р.И.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Яценко О.Д.

Клиент ознакомлен:

Гурцкая Р.И.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

