


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

22.12.2023

Марка	EXEED	Модель	LX
Год	01/01/2022	Пробег	85557 км
ВИН	LVTDВ21В2ND091729	Цвет	Серый
Двигатель	1498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Электрообогрев лобового стекла
- 17 Светодиодные фары
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Иммобилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Датчик усталости водителя
- 25 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 26 Подушки безопасности боковые задние
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система контроля давления в шинах
- 33 Система помощи при спуске
- 34 Система помощи при подъеме
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Система доступа без ключа
- 39 Парктроник передний
- 40 Парктроник задний
- 41 Камера заднего вида
- 42 Камера 360°
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Навигационная система
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Подогрев задних сидений
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Панорамная крыша
- 53 Мультируль
- 54 ЭРА-ГЛОНАСС
- 55 Isofix(передний ряд)
- 56 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 57 Турбированный двигатель
- 58 Электроподъемники передние
- 59 Электроподъемники задние
- 60 Функция складывания спинки сиденья пассажира
- 61 Третий задний подлокотник
- 62 Отделка кожей рулевого колеса
- 63 Датчик света
- 64 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Р.Я.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Проверка работы ЦЗ
3			X	Внутреннее освещение
4			X	Работа люка крыши
5			X	Работа привода рег. рулевой колонки
7			X	Проверка стеклоподъемников
8			X	Проверка наружных зеркал
9			X	Электрорегулировка сидений
12			X	Состояние напольных ковров
13			X	Состояние панели приборов
14			X	Состояние обивки потолка
15			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
17			X	Проверка стояночного тормоза
18			X	Аудиосистема (мультируль)
19			X	Обогрев ветрового стекла
20			X	Обогрев заднего стекла
21			X	Обогрев рулевого колеса
22			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
23			X	Состояние обивки багажного отделения
24			X	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент
25			X	ГЛОУАСС
26			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
27			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
28			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
29			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
30			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
31			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
32			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
33			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
34			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
35			X	Состояние накладок педалей
36			X	Состояние рулевого колеса
37			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
38			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
39			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Р.Я.

Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Состояние приводных ремней			X	
2	Состояние топливной системы/подтекание			X	
3	Свечи зажигания			X	
4	Катушки зажигания			X	
5	Состояние подушек ДВС			X	
6	Состояние подушек КПП			X	
7	Состояние АКБ			X	
10	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
11	Проверка генератора			X	
12	Проверка стартера			X	
13	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
14	ДВС: Впускной коллектор			X	
15	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
16	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
19	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
24	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Механики Р.Я.	

Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть			
1	Ступичные подшипники		X
2	Колодки тормозные		X
3	Диски тормозные/барабаны		X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X
5	Проверка стояночного тормоза		X

Комментарии, примечания			
Проверил:		Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля			
1	Радиатор кондиционера		X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X
4	Шины/колесные диски		X

Комментарии, примечания			
Проверил:		Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	Запотевание переднего сальника коленвала
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор		X	

Комментарии, примечания			
Проверил:		Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X	

Комментарии, примечания			
Проверил:		Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	

Комментарии, примечания			
Проверил:		Механики Р.Я.	
Клиент ознакомлен::			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:			
Специалист по оценке и выкупу Погосян Д.Г. Подпись:	Гусейнов Э.И. Подпись:	Телефон:	Дата: