

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 23.10.2023

Заказчик: ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург", филиал "Автопрайм"

Контактный телефон: 8 (812) 334-01-00



Автомобиль: Hyundai/Sonata

Рег. №: A245FE198

Год выпуска: 2018

Пробег: 69063

V.I.N.: XHVEE341FBVJ0000301



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	Закисла личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Цех Р.П.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	

2	Проверка работы ЦЗ			X
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X
3	Внутреннее освещение			X
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X
4	Работа привода рег. рулевой колонки			X
4	Работа люка крыши			X
5	Работа привода рег. педального узла			X
6	Проверка стеклоподъемников			X
7	Проверка наружных зеркал			X
8	Электрорегулировка сидений			X
9	Память сидений			X
10	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X
11	Состояние напольных ковров			X
12	Состояние панели приборов			X
13	Состояние обивки потолка			X
14	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
15	Проверка работы сцепления			X
16	Проверка стояночного тормоза			X
17	Аудиосистема (мультируль)			X
18	Обогрев ветрового стекла			X
19	Обогрев заднего стекла			X
20	Обогрев рулевого колеса			X
21	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
22	Состояние обивки багажного отделения			X
23	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
24	ГЛОНАСС			X
25	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
26	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
29	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
30	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
34	Состояние накладок педалей			X
35	Состояние рулевого колеса			X
36	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X
37	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X
39	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X

Комментарии, примечания

9	соответствие ПТС)				
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Цех Р.П.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	2018 год
6	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Цех Р.П.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Цех Р.П.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Цех Р.П.

Клиент ознакомлен: _____

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Цех Р.П.

Клиент ознакомлен: _____

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Повреждение
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил: _____ Цех Р.П.

