

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.10.2023

Заказчик

Контактный телефон



Автомобиль

Рег. №

Год выпуска

Пробег:

V.I.N.



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов		X		Следы скотча
14	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	

20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
25	ГЛОНАСС	X			
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Оильная продавленность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Оильная продавленность; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Оильная продавленность; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Яценко О.Д.
	Клиент ознакомлен:				Сатыбалдыева С.О.
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора		X		Шум подшипников
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС:уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Гул подшипника помпы
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X		

	Вакуумный усилитель				
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Шум цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Сатыбалдыева С.О.			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Сатыбалдыева С.О.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Яценко О.Д.			
	Клиент ознакомлен:	Сатыбалдыева С.О.			

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Поврежден
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние				

4	звук/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Яценко О.Д.
Клиент ознакомлен:					Сатыбалдыева С.О.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

