

## Рольф Аэропорт

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 13.09.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №



Год выпуска

Пробег:

V.I.N.

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Не горят лампы
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний	X			Не работает мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Быстров П.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Иванов Ю.Н.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников		X		Не корректная работа клавиш стеклоподъемников
8	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен мотор зеркала
9	Электрорегулировка сидений		X		
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
17	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	

21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	Установлено неоригинальное рулевое колесо
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Быстров П.А.

**Клиент ознакомлен:**

Иванов Ю.Н.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП	X		X	Надрыв нижней подушки
11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X		X	Задиры на зеркале цилиндра
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X	X	Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Иванов Ю.Н.			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Иванов Ю.Н.			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности; Ремень безопасности не работает/заклинил
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X		Установлены не оригинальные подушки
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Быстров П.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Иванов Ю.Н.			

Имя клиента/Описание		Уровень Т.С.Т.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Быстров П.А.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Иванов Ю.Н.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Заисли направляющем задних суппортов
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Быстров П.А.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Иванов Ю.Н.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Быстров П.А.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Иванов Ю.Н.	
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	

7	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера	X			Сильная коррозия защиты (снята)
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
20	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Быстров П.А.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Иванов Ю.Н.	
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Быстров П.А.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Иванов Ю.Н.	
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>				Быстров П.А.	
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Иванов Ю.Н.	

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

