

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 19.10.2023

**Заказчик** ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

**Контактный телефон** 8 (812) 335-67-75



**Автомобиль** Chevrolet/Niva

**Рег. №** K403AP35


**Год выпуска** 2011

**Пробег:** 104243

**V.I.N.** X9L212300B0336868



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Следующее ТО: \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ пробег \_\_\_\_\_

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

|                                |  | К | Ж | З | Комментарий                               |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| <b>Внешний осмотр</b>          |  |   |   |   |   |
| 1                              | Фары: габариты, ближний, дальний свет      |   |   | X |   |
| 2                              | Указатели поворота, аварийная сигнализация |   |   | X |   |
| 3                              | Передние ПТФ                               |   |   | X |   |
| 4                              | Парктроник передний                        |   |   | X |   |
| 5                              | Подсветка номера                           |   | X |   | Не горят лампы                            |
| 6                              | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал       |   |   | X |   |
| 7                              | Фонари заднего хода                        |   |   | X |   |
| 8                              | Парктроник задний                          |   |   | X |   |
| 9                              | Камера заднего хода                        |   |   | X |   |
| 10                             | Ветровое стекло - состояние                |   | X |   | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11                             | Стеклоочиститель передний                  |   |   | X |   |
| 12                             | Омыватель фар                              |   |   | X |   |
| 13                             | Стеклоочиститель задний                    |   |   | X |   |
| 14                             | Работа наружных замков                     |   | X |   | Закисло личинка                           |
| 15                             | Доводчик передней левой двери              |   |   | X |   |
| 16                             | Доводчик передней правой двери             |   |   | X |   |
| 17                             | Доводчик задней правой двери               |   |   | X |   |
| 18                             | Доводчик задней левой двери                |   |   | X |   |
| <b>Комментарии, примечания</b> |  |   |   |   |   |
|                                |  |   |   |   |   |
|                                |  |   |   |   |   |
|                                |  |   |   |   |   |
|                                |  |   |   |   |   |
| <b>Проверил:</b>               |  |   |   |   | Касимов С.С.                              |
| <b>Клиент ознакомлен:</b>      |  |   |   |   |   |
| <b>Внутренний осмотр</b>       |  |   |   |   |   |
| 1                              | Звуковой сигнал                            |   |   | X |   |
| 2                              | Проверка работы ЦЗ                         |   |   | X |   |



**Проверка под капотом**

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 5  | Состояние приводных ремней   | X |   |   | Посторонний шум от приводного ролика(ов);<br>Растрескивание ремней |
| 6  | Состояние топливной системы/подтекание   |   |   | X |  |
| 9  | Состояние подушек ДВС  |   | X |   | Просадка задней подушки; Растрескивание задней подушки             |
| 10 | Состояние подушек КПП  |   | X |   | Просадка подушки КПП нижняя  |
| 11 | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 14 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  |   |   | X |  |
| 15 | Проверка генератора  |   |   | X |  |
| 16 | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 17 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание  | X |   |   | Течь передней крышки ДВС   |
| 18 | ДВС: Впускной коллектор  |   |   | X |  |
| 19 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   | X |   |   | Течь прокладки клапанной крышки                                    |
| 20 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 |   |   | X |  |
| 21 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 22 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      |   |   | X |  |
| 23 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 24 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 25 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР                               |   | X |   |  |
| 26 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка                           |   |   | X |  |
| 27 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)   |   |   | X |  |
| 29 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X |   |   | Шум в районе цепи ГРМ  |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Проверил:**

Касимов С.С.

**Клиент ознакомлен:**

.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)                               |  |  | X |  |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС)                                     |  |  | X |  |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) |  |  | X |  |

**Комментарии, примечания**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |





|  |   |   |              |   |  |
|--|---|---|--------------|---|--|
|  |   |   |              |   |  |
| <i>Проверил:</i>   |   |   | Касимов С.С. |   |  |
| <i>Клиент ознакомлен:</i>  |   |   | .            |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>             |   |   |              |   |  |
| 2  | Задняя балка (не подрамник)   |   |              | X |  |
| 3  | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры  |   | X            |   | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов;<br>Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 4  | Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом                          |   |              | X |  |
| 6  | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание   |   |              | X |  |
| 7  | Тормозные шланги, трубки  |   |              | X |  |
| 8  | Стабилизатор/Стойки/втулки  |   |              | X |  |
| 9  | Выхлопная система (глушитель)   |   |              | X |  |
| 11   | Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:<br>Задний карданный вал и крестовины |   |              | X |  |
| 14   | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание:<br>ШРУСы                           |   |              | X |  |
| <b>Комментарии, примечания</b>   |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
| <i>Проверил:</i>   |   |   | Касимов С.С. |   |  |
| <i>Клиент ознакомлен:</i>  |   |   | .            |   |  |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b> |   |   |              |   |  |
| 1  | Проверка рамы а/м (при наличие)   |   |              | X |  |
| 2  | Проверка лонжеронов передних  |   |              | X |  |
| 3  | Проверка лонжеронов задних  |   |              | X |  |
| 4  | Проверка порогов на предмет сварки, замены  | X |              |   | Сгнил левый порог; Сгнил правый правый   |
| 5  | Проверка передней панели кузова   |   |              | X |  |
| 6  | Проверка задней панели кузова   |   | X            |   | Имеется коррозия на панели   |
| <b>Комментарии, примечания</b>   |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
|  |   |   |              |   |  |
| <i>Проверил:</i>   |   |   | Касимов С.С. |   |  |
| <i>Клиент ознакомлен:</i>  |   |   | .            |   |  |

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

