


# РОЛЬФ СЕВЕР Фольксваген

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 19.10.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "СЕВЕР"  
 Контактный телефон: 8 (495) 772-77-67  
 Автомобиль: Audi/A4  
 Рег. №: O072TH 790  
 Год выпуска: 2004  
 Пробег: 215415  
 V.I.N.: WALZZZ8E55A419008



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: \_\_\_\_\_  
 дата пробег  
 Следующее ТО: \_\_\_\_\_  
 дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
18	Проверка стояночного тормоза	X			Поврежден ручник
19	Аудиосистема (мультируль)			X	

20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X		Подклинивает фиксатор лючка бензобака
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Попов А.Н.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь заднего сальника коленчатого вала
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь помпы; Течь термостата; течь патрубков охлаждения
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Запотевание помпы
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата

23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Попов А.Н.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Попов А.Н.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		Запотевание сальников приводных валов; Запотевание сальника входного вала КПП
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Подушки безопасности сработали
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

**Комментарии, примечания**






3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
	<b>Проверил:</b>	Попов А.Н.		
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.		

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

