

Рольф Северо-Запад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 14.09.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ" Филиал "Северо-Запад"

Контактный телефон: 8 (495) 786-88-88



Автомобиль: Ford/EcoSport

Рег. №: E715PT 69


Год выпуска: 2014

Пробег: 117589

V.I.N.: Z6FLXXEHLER00877



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Имеются трещины
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	

12	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Дубровских Д.А.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка под капотом					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	Темный цвет масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей			X	

	жидкости/подтекание			
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:					.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	

3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Дубровских Д.А.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Дубровских Д.А.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

