

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 15.09.2023

Заказчик Степаненко Алексей Александрович 23/10/1983  
 Контактный телефон 8 (903) 671-20-20  
 Автомобиль SsangYong/Actyon  
 Рег. № K712OA777  
 Год выпуска 2014  
 Пробег: 182712  
 V.I.N. RUJMAOB18SE0028988

Царапина  
Удар

Топливо  
E F

Примечание / доп. оборудование

дата пробег

Предыдущее ТО: дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода	X			Неисправна камера
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Ширяев А.Ю.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Степаненко А.А.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	

13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
17	Проверка стояночного тормоза	X			Поврежден ручник; Не работает управление ручным тормозом
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

**Комментарии, примечания**


	<b>Проверил:</b>	Ширяев А.Ю.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Степаненко А.А.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	

20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Ширяев А.Ю.

**Клиент ознакомлен:**

Степаненко А.А.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

**Комментарии, примечания**


**Проверил:**

Ширяев А.Ю.

**Клиент ознакомлен:**

Степаненко А.А.

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X

**Комментарии, примечания**

--


<b>Проверил:</b>	Ширяев А.Ю.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Степаненко А.А.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Ширяев А.Ю.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Степаненко А.А.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			износ, коррозия
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Ширяев А.Ю.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	Степаненко А.А.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Ширяев А.Ю.
------------------	-------------

	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Степаненко А.А.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	запотевание по газовому стыку гбц				
	<b>Проверил:</b>				Ширяев А.Ю.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Степаненко А.А.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			Трещины/разрыв опоры подвесного подшипника заднего карданного вала
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Ширяев А.Ю.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Степаненко А.А.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	

3	Проверка лонжеронов задних			^
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
<b>Комментарии, примечания</b>				
<b>Проверил:</b>				Ширяев А.Ю.
<b>Клиент ознакомлен:</b>				Степаненко А.А.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

