


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

09.11.2023

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2019	Пробег	143822 км
ВИН	XM8AC4NE7KH030189	Цвет	Серебристый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

#### Комплектация

- 1 Подушка безопасности водителя
- 2 Антипробуксовочная система
- 3 Антиблокировочная система (ABS)
- 4 Электроподъемники передние

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Изотов П.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: