

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 15.09.2023

Заказчик:

Контактный телефон:

Автомобиль:

Рег. №:

Год выпуска:

Пробег:

V.I.N.:

Царапина
Удар

Топливо
E F

Примечание / доп. оборудование

Дата: Пробег:

Дата: Пробег:

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:					Фезер С.А.
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

Состояние прицепных ремней			Состояние тормозной системы		
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки; Растрескивание передней подушки; Растрескивание задней подушки
10	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП верхняя; Растрескивание подушки КПП нижняя
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание сальника коленчатого вала передний; Запотевание поддона двигателя; Запотевание заднего сальника коленчатого вала; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Запотевание помпы
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Руденко М.В.

Клиент ознакомлен: Фезер С.А.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил: Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Фезер С.А.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
----	--	--	--	---

Комментарии, примечания

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Фезер С.А.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X

Комментарии, примечания

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Фезер С.А.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход

Комментарии, примечания

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

Фезер С.А.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Поврежден диск передний левый

Комментарии, примечания

	Участники			
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Руденко М.В.		
	Клиент ознакомлен:	Фезер С.А.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

