



РОЛЬФ Витебский (Карлайн)


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 18.09.2023

Заказчик: Федорчук Георгий Александрович 04/07/1988
 Контактный телефон: 8 (921) 937-67-07
 Автомобиль: Kia/Sorento
 Рег. №: Н119КР 178
 Год выпуска: 2012
 Пробег: 241173
 V.I.N.: XMEKUB11DD0011173



Царапина
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: _____
 Следующее ТО: _____

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X			Поврежден датчик
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Поврежден датчик
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка

Комментарии, примечания

Проверил: Степанов А.Ю.
 Клиент ознакомлен: Федорчук Г.А.

Внутренний осмотр

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Работа люка крыши		X		Отбивает люк; Заедает люк/панорама
5	Работа привода рег. рулевой колонки	X			Неисправна; Повреждена; Закусывает

7	Проверка стеклоподъемников	X			Повреждена кнопка стеклоподъемника; Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.
8	Проверка наружных зеркал	X			Повреждено
9	Электрорегулировка сидений			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Повреждены трубки
17	Проверка стояночного тормоза	X			Поврежден ручник
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
36	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

	Повреждена клавиша управления люком				

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

Федорчук Г.А.

Проверка под капотом

5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания	X			Пробой на изоляторе; Следы пробоя на наконечнике катушки зажигания
8	Катушки зажигания		X		Пробой наконечника катушки зажигания
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	

11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запах жженого масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Следы высохшего антифриза в дренажном отверстии
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Неисправен ЭП усилитель, клинит/закусывает рулевое управление
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов

Комментарии, примечания

Требуется дополнительная диагностика системы охлаждения двс, отсутствует рабочий уровень антифриза, отложения в расширительном банке Требуется дополнительная диагностика усилителя рулевого управления, неисправно.

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

Федорчук Г.А.

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:

Степанов А.Ю.

Клиент ознакомлен:

Федорчук Г.А.

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	

11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	Ошибки в работе двс смотреть отчет диагностики Ошибки в работе по блокам управления СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКИ				
	Проверил:				Степанов А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				Федорчук Г.А.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Степанов А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				Федорчук Г.А.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Степанов А.Ю.
	Клиент ознакомлен:				Федорчук Г.А.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:	Степанов А.Ю.	
	Клиент ознакомлен:	Федорчук Г.А.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки	X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X	Люфт рулевого редуктора; стук рулевой рейки; Стук рулевого редуктора; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X	Течь правого сальника шрусс
9	Тормозные шланги, трубки	X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X	Коррозия/сгнил поддон ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X	
Комментарии, примечания			
	Проверил:	Степанов А.Ю.	
	Клиент ознакомлен:	Федорчук Г.А.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть			
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X	
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X	Люфт в хвостовике
6	Тормозные шланги, трубки	X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки	X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X	
Комментарии, примечания			
	Проверил:	Степанов А.Ю.	
	Клиент ознакомлен:	Федорчук Г.А.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
2	Проверка лонжеронов передних	X	
3	Проверка лонжеронов задних	X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X	
5	Проверка передней панели кузова	X	
6	Проверка задней панели кузова	X	

✓	Проверка задней панели кузова	■	■	▲
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Степанов А.Ю.		
	Клиент ознакомлен:	Федорчук Г.А.		

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

