

## Рольф Аэропорт

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 22.09.2023

Заказчик

Контактный телефон

Автомобиль

Рег. №



Год выпуска

Пробег:


V.I.N.

Предыдущее ТО:

Следующее ТО:



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

дата пробег

дата пробег

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Конденсат/влага в левой фаре
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний		X		Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют)
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X		Не горят лампы
7	Фонари заднего хода		X		Не горят лампы
8	Парктроник задний		X		Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют)
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
<b>Проверил:</b>					Стальмаков Д.А.
<b>Клиент ознакомлен:</b>					Овчаренко Е.О.
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	

8	Проверка наружных зеркал	X			Повреждено
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС, Отсутствует фреон
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е. О.
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле; Посторонний шум гул/свист от турбокомпрессора
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Эмульсия на крышке расширительного бачка
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
--	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность:				

25	Насос ГУР			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X		
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Шумная работа ДВС Дроссельная заслонка с разборки Течь вентиляции картерных газов Отметки краской на ДВС				
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е.О.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е.О.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Пробуксовка КПП при движении
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Пробуксовка КПП при движении
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Ошибка по ЕР и по свече накала 3 цилиндр При разгоне ДВС плохо развивал мощность, пытался заглухнуть				
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е.О.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Перегрев тормозных дисков (изменение цвета); Коррозия тормозных дисков

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Биение при торможении				
	<b>Проверил:</b>	Стальмаков Д.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Овчаренко Е.О.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Стальмаков Д.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Овчаренко Е.О.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Стальмаков Д.А.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	Овчаренко Е.О.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Удары при переключении передач
9	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	

13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего правого ШРУС
<b>Комментарии, примечания</b>					
	Течь масла с датчика ДВС Толчки АКПП при переключении передач и выборе режимов				
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е.О.
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е.О.
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Стальмаков Д.А.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				Овчаренко Е.О.

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

