


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.12.2023

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Golf |
| Год | 01/01/2013 | Пробег | 124387 км |
| ВИН | WVWZZZAUZEW237729 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1395 см / Бензин | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Хэтчбек 3 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | Нет |
| Предварительная оценка | 1600000 | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Светодиодные фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Isofix/LATCH
- 20 ESP
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система курсовой устойчивости
- 25 Антипробуксовочная система
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Парктроник передний
- 28 Парктроник задний
- 29 Камера заднего вида
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Обвес кузова
- 33 Обогрев рулевого колеса
- 34 Мультируль
- 35 ЭРА-ГЛОНАСС
- 36 Isofix(передний ряд)
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Темный салон
- 39 Накладки на пороги
- 40 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | Необходимо принять меры | Рекомендуется принять меры | Внешне в порядке | Комментарий |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | X | | | Повреждены; Имеются трещины |
| 2 | X | | | Повреждены |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | X | | | Повреждено; оба корпуса зеркал заднего вида |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 20 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 23 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | | | X | |
| 31 | | | X | |
| 32 | | | X | |
| 33 | | | X | |
| 34 | | | X | |
| 35 | | | X | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 4 | Свечи зажигания | | | X | |
| 5 | Катушки зажигания | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | X | | Запотевание турбокомпрессора |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | X | | | Течь корпуса термостата |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор) | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|------------------------------------|
| 5 | Количество сохранённых ключей | | | X | Два ключа |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | Распечатка результатов обязательна |
| 8 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Стуличные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Лопнула пружина правая; Перекаты правого опорного подшипника |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 1 | Стуличные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или менее |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|------------------------|
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | X | | Износ резины свыше 60% |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 10 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 11 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Шмигель В.А. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 4 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | X | | Растрескивание втулок стабилизатора |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 6 | Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины | | | X | |
| 7 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| Проверил: | | Шмигель В.А |
| Клиент ознакомлен:: | | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличие) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| Проверил: | | Шмигель В.А |
| Клиент ознакомлен:: | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|------------------------|----------|-------|--|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Сапоговский Я.В. Подпись: | Важур А.В. Подпись: | Телефон: | Дата: | |