

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 24.09.2023

Заказчик ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

Контактный телефон 8 (812) 335-67-75



Автомобиль Hyundai/Solaris

Рег. №

Год выпуска 2014

Пробег: 27206

V.I.N. Z94CT41CADR289932



Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Конденсат/влага в левой фаре
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	Установлен не оригинальный
17	Доводчик задней правой двери			X	Установлен не оригинальный
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Селяков М.В.
Клиент ознакомлен:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	

2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
4	Работа люка крыши			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Прожег
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье	X			Прожег
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса			X	
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

	Проверил:	Селяков М.В.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер			X
5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
18	ДВС: Впускной коллектор			X
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Селяков М.В.		
	Клиент ознакомлен:	.		
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X
	Публикующие таблички на стойке под капотом (их			

3	Дублирующие тормозки, на стойке, под капотом (на наличие, соответствие ПТС)		X		Имеет потертость
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Селяков М.В.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Количество сохранённых ключей			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
	2 ключа				
	Проверил:	Селяков М.В.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Селяков М.В.			

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия,износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Селяков М.В.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X			Замят радиатор
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

	Резина 13гв				

Проверил:

Селяков М.В.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

