

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 30.09.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

Контактный телефон 8 (812) 335-67-75


Автомобиль Mazda/6

Рег. № H583EA 198

Год выпуска 2011

Пробег: 90979

V.I.N. JMZGH12F701470639



Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Имеются трещины; Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в правой фаре
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ		X		Не горят лампы
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет; Не плотно прилегает; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Бумбу Д.В.

Клиент ознакомлен: _____

Внутренний осмотр

1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
4	Работа люка крыши			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	
7	Проверка стеклоподъемников		X		Не корректная работа клавиш стеклоподъемников
8	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен мотор зеркала
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов		X		Царапины
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Сильная продавленность; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки:				

40	Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Бумбу Д.В.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
5	Состояние приводных ремней	X			Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора		X		Шум подшипников
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Бумбу Д.В.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ГТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ГТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ГТС)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Бумбу Д.В.
	Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			имеются активные ошибки КПП; Рывки КПП при трогании
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Подушки безопасности сработали
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
Комментарии, примечания					
Ремень пассажира 2007, остальные 2011, безопасность заменена					
	Проверил:				Бумбу Д.В.
	Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Бумбу Д.В.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Бумбу Д.В.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
	Шины 29/17				
	Проверил:	Бумбу Д.В.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Рывки при трогании; Удары при переключении передач
9	Тормозные шланги, трубки			X	

12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Бумбу Д.В.	
Клиент ознакомлен:				.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Бумбу Д.В.	
Клиент ознакомлен:				.	
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Переварена крыша со стойками					

Проверил:	Бумбу Д.В.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

